



Firmware-Änderungen Speedphone 51 (Stand 08/2020)

Firmware Version 3.87

Veröffentlichungsdatum: 08/20210

- Teilweise vorkommender dauerhafter Rufton während eines Gespräches beseitigt
- Modifikationen für zukünftige Firmware Updates

Firmware Version 3.86

Veröffentlichungsdatum: 10/2019

- Problem mit Speedport Smart 3 behoben (sog. DSPG-Patch)
- Signal-LED kann jetzt bei Bedarf über das Menü ausgeschaltet werden

Firmware Version 3.85

Veröffentlichungsdatum: 09/2019

- Kompatibilität jetzt mit FritzBoxen (ab FritzOS 7.0). Unterstützte Funktionen u. a. Rufnummernanzeige, Anruferidentifikation, Zugriff auf das Adressbuch der FritzBox, Anrufliste, Nutzung des FritzBox Anrufbeantworters.
- Akkuanzeige verbessert
- Kurzfristige Audiunterbrechung bei Anklopfen behoben
- Speedport Smart: Änderungen in „Unsere Kontakte“ werden gespeichert. Die vierte Nummer im Telefonbucheintrag (jetzt „Mobil 2“) normal verwendet und auch angewählt werden.
- Bei ausgeschaltetem Display im Gespräch, kann das Telefonat jetzt über ein einmaliges Drücken der Auflegentaste (Roter Hörer) beendet werden.
- Anzeige „Intern“ als rechter Softkey, nur wenn mehr als ein Speedphone angemeldet ist (Ausnahme: Speedport Smart, da auch die beiden Telefonbuchsen als „Intern“ gelten.
- Rufnummern können jetzt im internationalen Format (bspw. +49 ...) gespeichert werden
- Wird das Gespräch vom Gesprächspartner beendet, ist jetzt ein 10-sekündiges Besetztzeichen zu hören.

Firmware Version 3.82

Veröffentlichungsdatum: 09/2017

- erste ausgelieferte Version