



## Firmware-Änderungen Speedport Neo (Stand 03/2022)

### **Firmware Version 090128.2.6.008.0**

Veröffentlichungsdatum: 03/2022

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Sicherstellung der Update-Fähigkeit

### **Firmware Version 090128.2.6.007.0**

Veröffentlichungsdatum: 02/2022

- Behoben: Telefonie, unter bestimmten Voraussetzungen waren abgehende Telefonate zu einzelnen Rufnummern nicht möglich (SIP trunk)

### **Firmware Version 090128.2.6.006.0**

Veröffentlichungsdatum: 09/2021

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

### **Firmware Version 090128.2.6.005.0**

Veröffentlichungsdatum: 11/2020

- Behoben: Keine Verbindung über WLAN mit der MagentaTV Box möglich
- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

### **Firmware Version 090128.2.6.003.0**

Veröffentlichungsdatum: 11/2019

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

### **Firmware Version 090128.2.6.001.0**

Veröffentlichungsdatum: 04/2019



- Neu: Unterstützung des schnellen Online-Updates (CDN), mit kürzerer Unterbrechung der Verbindung
- Behoben: Es konnte zum Abbruch abgehender Telefonate kommen, wenn die regionale Zielrufnummer an ein Mobiltelefon weitergeleitet wurde
- Optimiertes Verhalten, um kurzzeitiges Aussetzen der Internetverbindung zu verhindern (LCP Echo)
- Behoben: In einem Telefonat zu einem Mobiltelefon konnte es in seltenen Fällen zu einem Abbruch des Gesprächs kommen, nachdem eine auf Mobilfunkseite gehaltene Verbindung reaktiviert wurde
- Verbesserte Datenübertragung über Telefonie-Verbindungen, z.B. Fax-Übertragung (V.152 Protokoll)

### **Firmware Version 090128.2.5.002.6**

Veröffentlichungsdatum: 06/2018

- Behoben: Abgehende Telefongespräche zu SIP-Trunk Cisco PBX wieder möglich
- Verbessertes Verhalten bei Telefoniestörungen
- Verbesserung der Interoperabilität bei der IP-Telefonie
- Verbessert: Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung

### **Firmware Version 090128.2.5.002.5**

Veröffentlichungsdatum: 06/2018

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“.
  - Aus rechtlichen Gründen ist die Telekom angehalten, diese Funktion auszuschalten und die Aktivierung dem Kunden zu überlassen. Sie können die Funktion bei Bedarf jederzeit wieder selbst im Einrichtungsmenü aktivieren (speedport.ip, „Internet“ -> „Liste der sicheren E-Mail-Server“)
- Verbesserte Router-Sicherheit
- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Behoben: WLAN TO GO Unterstützung
- Behoben: Unterstützung von 4pin 100 Mbit Netzwirkabeln
- Behoben: Unterstützung von Gigaset S850HX und SL459HX Schnurlosetelefonen
- Sommerzeit/Winterzeit Umstellung: Speedphones zeigen nun die aktuelle Uhrzeit

### **Firmware Version 090128.2.5.002.2**

Veröffentlichungsdatum: 09/2017

- Fehlerbehebung im WLAN TO GO

### **Firmware Version 090128.2.5.002.1**



Veröffentlichungsdatum: 08/2017

- Verbesserung der Signalisierung der IP-Telefonie bei Einwahl in fremde Netze
- Verbesserter QoS im Entertain TV
- Verbesserte Unterstützung der Speedphone-Updates (SUOTA)

#### **Firmware Version 09012801.00.024.9**

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

- Verbesserter Powerline Support für EntertainTV
- Neuer Powerline-Treiber
- Erfüllung rechtlicher Vorgaben wegen Verwendung von Open Source Software

#### **Firmware Version 09012801.00.024.6**

- Optimierung DECT/CAT-IQ
- Optimierung VoIP
- Optimierung DNS

#### **Firmware Version 09012801.00.024.3**

- Optimierung IPv6
- Optimierung SIP

#### **Firmware Version 09012801.00.024.0**

- Fehlerbehebungen bei der Internet-Telefonie
- Optimierung für EasySupport

#### **Firmware Version 09012801.00.023.0**

- erste ausgelieferte Version