



## Firmwareänderungen Speedport Smart 2 (Stand 06/2022)

### **Firmware Version 050136.3.6.018.3**

Veröffentlichungsdatum: 06/2022

Behoben:

- Fehler bei einem SmartHome Update

### **Firmware Version 050136.3.6.018.1**

Veröffentlichungsdatum: 08/2021

Neuerungen:

- Neue SmartHome Softwarearchitektur zur Verbesserung der Performance und Stabilität auch beim Smart/Smart 2

Verbesserungen:

- Router-Sicherheit (Security)

Behoben:

- Fehler bei den Einstellungen des Energiesparmodus der LEDs

### **Firmware Version 050136.3.5.006.0**

Veröffentlichungsdatum: 04/2020

Änderungen:

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

### **Firmware Version 050136.3.5.005.0**

Veröffentlichungsdatum: 12/2019

Neuerungen:

- Die Telefonie HD-Voice Sprachqualität kann im Routermenü über <http://speedport.ip> im Internetbrowser deaktiviert werden

Änderungen:



- Behoben: Es konnte zu einem SmartHome-Ausfall kommen, der nur durch einen Router-Neustart zu beheben war
- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Sicherstellen der Update-Fähigkeit (CERT)

### **Firmware Version 050136.3.5.002.0**

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

Änderungen:

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“.  
Aus rechtlichen Gründen ist die Telekom angehalten, diese Funktion im Werkzustand auszuschalten und die Aktivierung dem Kunden zu überlassen. Sie können die Funktion bei Bedarf jederzeit wieder selbst im Einrichtungsmenü des Speedport aktivieren.
  - Speedport.ip
  - Internet
  - „Liste der sicheren E-Mail-Server“

Verbesserungen:

- Stabilität der IP-Telefonie bei Anrufen in Mobilfunknetze
- Verhalten nach Telefoniestörungen
- Interoperabilität bei der IP-Telefonie
- Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung
- Unterstützung anderer VoIP-Anbieter
- SmartHome-Funktionalität
- Router-Sicherheit

### **Firmware Version 050136.3.0.025.0**

Veröffentlichungsdatum: 04/2018

Änderungen:

- Erhöhung der Stabilität nach Neustart an einzelnen Anschlüssen
- HomematicIP-Stick bleibt nach Update eingebunden

### **Firmware Version 050136.3.0.024.0**

Veröffentlichungsdatum: 03/2018

Neuerungen:



- Bei Einrichtung der VoIP-Telefonie bleibt das Gerät always on
- Manuelle Installation älterer Firmware nur mit Werksreset möglich
- Heimnetzwerk: WebUI-Anzeige der Hostnamen in der Geräteliste

Änderungen:

- Verbesserungen im Entertain TV (IGMP Querier)
- Verbesserungen im WebUI (speedport.ip)
- Über WebUI konfigurierbare E-Mail-Push-Notification
- Neue PDF-Bedienungsanleitung im WebUI
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung der Speedphone-Uhr
- interne HD-Telefonate per Speedphone zu kabelgebundenen Telefonen
- Behoben: in Einzelfällen weder interne noch externe Telefonie möglich
- Verbesserungen bei der Darstellung der abgehenden Telefonate (WebUI)
- Manuelle Nachwahl von Ziffern nach Wahl über Telefonbucheintrag
- Nachricht bei nicht angenommenem weitergeleiteten internen Telefonat
- Behoben: u.U. auftretender hoher Störton bei DECT-Telefonie
- OK: Einzelfälle einseitiger Verständigung bei HD-Telefonie zum Mobilfunk
- Behoben: 4-adriges 100 M/Bit Netzwerkkabel u.U. nicht funktionsfähig
- Anmelden von DECT-Telefonen u. Aktoren/Sensoren, wenn PIN nicht 0000
- Verbesserte SmartHome Unterstützung
- Verbesserte Router-Sicherheit (Padding Ethernet Frame; Firewall)

Hinweis:

In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass der SmartHome Funkstick für Homematic IP nach dem Update wieder manuell aktiviert werden muss.

**Firmware Version 050135.3.0.021.0**

- erste ausgelieferte Version