

## Treiberinformationen der Firmware für das MultiFax 500

- Änderungen der Firmware V3.12 sind:

- Erkennung neuer und alter Chipkarten der Tintenpatronen TP 30, 31 und 32.

- Änderungen der Firmware V3.10 sind:

- Durch eine beschädigte Patrone in Zusammenhang mit einem Mangel in der Firmware, ist es unter bestimmten Randbedingungen im Rahmen des Selbstreinigungsprozesses der Patronen möglich, dass der Selbstreinigungsprozess nicht ordnungsgemäß verläuft. In diesem Fall können sich in sehr seltenen Fällen die Patronen derart aufheizen, dass es zu Verschmelzungen von Kunststoffteilen in direkter Umgebung oder der Patronenkontakte kommt. Dies kann in Einzelfällen dazu führen, dass die o.g. Geräte Feuer fangen.

- Änderungen der Firmware V3.09 sind:

- Verbesserte Uhrzeitgenauigkeit

- Änderungen in der Firmware V3.08 sind:

- Sendebereich bei Farbfax mit kleiner Kopie der ersten Seite
- Kann der Empfänger ein Farbfax nicht empfangen, wird dies im Fehlerbericht dokumentiert
- Nahezu randlose Kopien