



Firmware-Änderungen Speedport W 504V (Stand 09/2021)

Firmware-Version 1.25.000

Veröffentlichungsdatum: 09/2021

- Verbessert: Router-Sicherheit (Security)

Firmware-Version 1.24.000

Veröffentlichungsdatum: 08/2019

- Zugang zur Routerkonfiguration <http://speedport.ip> an das Verhalten aktueller Web-Browser angepasst
- Behoben: Bei einem Anruf aus dem Versatel-Telefonnetz konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz mit ungewöhnlicher Konfiguration konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Verbessert: Ständige Rufnummernunterdrückung bei fallweiser Übermittlung
- Sicherstellung künftiger Online-Updates (CERT)

Firmware-Version 1.23.000

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

- Anpassung der Update-Fähigkeit

Firmware-Version 1.22.000

Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

Firmware-Version 1.21.000

Veröffentlichungsdatum: 12/2016

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

Firmware-Version 1.20.000



Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

Firmware-Version 1.19.000

- Optimierung Easy-Support

Firmware-Version 1.17.000

- Optimierung Fax-Funktion über IP-Telefonie

Firmware-Version 1.15.000

- Schließung Sicherheitslücke WPS

Firmware-Version 1.14.000

- Serveranpassungen für die IP-Telefonie

Firmware-Version 1.13.000

- Optimierung IP-Telefonie
- Optimierung Festnetz Telefonie
- Optimierung Performance

Firmware-Version 1.10.000

- Optimierung der WLAN-Verbindung mit Speedport W 101 Bridge

Firmware-Version 1.06.000

- erste ausgelieferte Version