



## Firmware-Änderungen Speedport W 921V (Stand 09/2021)

### **Firmware-Version 1.48.000**

Veröffentlichungsdatum: 09/2021

- Verbessert: Geräte-Sicherheit Security

### **Firmware-Version 1.46.000**

Veröffentlichungsdatum: 08/2019

- Behoben: Bei einem Anruf aus dem Versatel-Telefonnetz konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz mit ungewöhnlicher Konfiguration konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

### **Firmware-Version 1.45.000**

Veröffentlichungsdatum: 01/2019

- Verbesserung bei der Rufnummernunterdrückung (CLIR)
- Verbesserung bei der automatischen MESZ/MEZ-Zeitmstellung in den Speedphones
- Verbesserung der Updatefähigkeit

### **Firmware-Version 1.44.000**

Veröffentlichungsdatum: 08/2017

- Verbesserungen bei der IP-Telefonie
- Verbesserungen bei der Einwahl in fremde Telefon-Netze

### **Firmware-Version 1.43.000**

Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit



### **Firmware-Version 1.42.000**

Veröffentlichungsdatum: 12/2016

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

### **Firmware-Version 1.41.000**

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

### **Firmware-Version 1.40.000**

Veröffentlichungsdatum: 07/2016 Verbesserungen:

- Behebt u.U. auftretende sporadische Reboots unter Vectoring 100 Mbit/s
- Behebt vereinzelt auftretende Bild-Probleme unter EntertainTV Plus
- Behebt sporadisch auftretendes Problem mit WLAN-Repeatern
- Behebt Problem mit Hausnotruf - Bosch HTS62EU

### **Firmware-Version 1.39.000**

- Optimierung Update-Verhalten bei Speedphones
- Optimierung Internet Telefonie
- Anpassung an die EasySupport Funktion

### **Firmware-Version 1.38.000**

- Optimierung Update-Verhalten bei Speedphones

### **Firmware-Version 1.37.000**

- korrekte Anzeige der Down- und Upload-Geschwindigkeit an Vectoring-Anschlüssen
- Optimierungen und Fehlerbehebungen im Bereich IP-Telefonie Registrierung
- Optimierungen bei gehenden/kommenden Verbindungen von/zu Geräten, die Voice over LTE nutzen (VoLTE)



### **Firmware-Version 1.36.000**

- neue Statusseite
- Optimierung der Verbindung zum Mediacenter
- Optimierungen der Internet-Telefonie
- Überarbeitung der Konfigurationsoberfläche

### **Firmware-Version 1.35.000**

- Behebung von WLAN-Problemen mit bestimmten WLAN-Clients.

### **Firmware-Version 1.34.000**

- Anpassungen in der Bedienoberfläche (Konfigurationsoberfläche) z.B.: Status-Seite direkt vor Login aufrufbar
- Vectoring-Fähigkeit
- Optimierungen bei der IP-Telefonie
- Steigerung der Gesamt-Stabilität bei Verwendung von Produkten von Dritt-Anbietern (z.B.: Thema Neustarts bei bestimmten Firewalls oder WLAN-Clients)
- Optimierungen bei der Verwaltung von Netzwerkgeräten
- Optimierungen des Synchronisationsverhaltens

### **Firmware-Version 1.24.000**

- Optimierung IP-basierte Telefonie
- Optimierung Entertain

### **Firmware-Version 1.22.000**

- Optimierung IP-basierte Telefonie



### **Firmware-Version 1.21.000**

- Optimierung Internet-Telefonie (u.a. DTMF-Nachwahl bei Sprachbox)
- Stabilisierung WLAN-Verbindungen bei Einsatz von Realtek WLAN-Adapttern
- Optimierung LAN-Switch bei Einsatz von Apple-Geräten (z.B. Airport Express)

### **Firmware-Version 1.20.000**

- Optimierung WLAN Stabilität
- Optimierung DSN Funktion
- Optimierung Entertain

### **Firmware-Version 1.17.000**

- Beta-Version: Schließung Sicherheitslücke WPS

### **Firmware-Version 1.16.000**

- DTMF Nachwahl bei DECT optimiert
- Qualität der internen Telefonie an DECT verbessert
- Aktivieren/Deaktivieren von Anrufweitschaltungen optimiert
- Stabilität vom WLAN verbessert
- Registrierung DSL-Telefonie optimiert
- LAN IP-Adresse lässt sich auf 192.168.0.x ändern
- Erweiterung des Zeichensatzes für die WLAN-Verschlüsselung
- Optimierung der Unterstützung von USB-Datenträgern
- Stabilität VOIP grundsätzlich verbessert
- IPv6 Unterstützung optimiert
- Paging von DECT Teilen über WebUI möglich

### **Firmware-Version 1.14.000**

- Optimierung Synch-Verhalten bei ADSL und VDSL-Anschlüssen
- Anpassung CAT IQ 2.0 (bessere Unterstützung der Speedphones 100, 500 und 700)
- Optimierung DSL-Telefonie
- Einführung IPv6 Funktionalität



## **Firmware-Version 1.08.000**

- erste ausgelieferte Version