

Release Notes 2.10.27

elmeg IP680

1. Verbesserungen

- [Restore][Directory] Wiederherstellen aller doppelten Einträge im Verzeichnis
- Synchronisierungsbenachrichtigung zum Google-Konto hinzufügen
- [WebUI] Verwenden Sie Englisch als Standardsprache für nicht übersetzten Text
- Symbol mit Typinfo hinzufügen
- [CallList widget] Die Aktion für direkte Anrufe sollte intuitiver sein
- Verwenden anderer Audiodateien als Klingelton
- Aktivieren Sie die Debug-Protokollierung für die Kontaktsynchronisierung in den Einstellungen
- Führen Sie die Suche in der Datenbank in einem separaten Thread durch
- Die Sicherung der Geräteeinstellungen konnte nicht aus der Datei auf dem PC wiederhergestellt werden
- Lieferung der Übersetzung 20180412
- Fügen Sie der elmeg IP680 die Gigaset-Einstellungen hinzu
- App nicht registriert
- Die Sortierung und die Sortierung der Programmierschlüssel-App (PK-App) in der Telefon-App ist nicht identisch
- BLF-Status hinter Unify OSV
- [Call list] Einträge aus der Anrufliste anzeigen und löschen
- [elmeg IP680] Kiplink-Bereitstellung
- Das EHS-Headset akzeptiert den Anruf automatisch, wenn Sie die Basisstation ablegen
- Lieferung der Übersetzung 20180831
- Hinzufügen zu detaillierten Anruflistenoptionen *Eintrag löschen* und *Alle löschen*
- elmeg IP680 gleiche Funktion wie elmeg IP630 für die Funktion der Ausgangstür
- Erweitern Sie den Export von Strings für den Übersetzungsprozess
- Lieferung der Übersetzung 20180420
- Web-UI: Schalter *Alle Zertifikate akzeptieren* hinzufügen

2. Bugfixes

- [VLAN] VLAN-Einstellungen können nicht festgelegt werden, und VLAN funktioniert nach dem Neustart nicht
- LDAP- Konto im Android-Menü: Der Benutzername wird anstelle des Verzeichnisnamens angezeigt
- Die Einstellung der Türstation kann nicht gelöscht werden
- Wenden Sie die Sicherheitspatches für Dezember an
- [WebUI][Restore] Organisationsfeld im Kontakt wird nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt
- Die Telefon-App stürzt ab, wenn eine Nummer mit Sonderzeichen gewählt wird
- Englischer Text in deutscher Sprache eingestellt: Bluetooth ist im POE-Modus nicht möglich
- Beim Test mit der Zwischenversion "2.0.8.2-tieto-jitterbuffer_fix" => Videoanrufe werden nach einer Weile ohne Benutzerinteraktion abgebrochen
- Falscher Anzeigetext in WEB-UI: Deutsche Zeichenfolgen werden auch angezeigt, wenn Englisch ausgewählt ist

- Fügen Sie die Einstellungen-App zum Übersetzungslieferungsprozess hinzu
- [WebUI] Fehlende Lokalisierungen für Popups
- [Directory] Falsche Überschrift für Kontakte mit speziellem Alphabet
- Konto-App zum Übersetzungslieferungsprozess hinzufügen
- Absturz – LDAP Search.IdapSearchRequest
- [Directory] Mehrere Einträge nach dem Bearbeiten des Firmennamens und Ändern der Sortierung in Firma
- [WebUI] Änderungen im Online-Verzeichnis LDAP wird erst nach einem Neustart wirksam
- [WebUI] Funktionstasten-ID auf der Bearbeitungsseite nicht lokalisiert
- elmeg IP680 Türsprechstörung
- [Directory][XML][Filtering] schwierig, einen Kontakt zu teilen
- [Directory][XML] Kontakt kann gelöscht werden
- [Directory] Der Kontakt ist nicht fokussiert, nachdem das Verzeichnis mit dem Kontakt auf dem Startbildschirm eingegeben wurde
- Für die Android-Menüs muss die Sprache Tschechisch unterstützt werden
- Drittanbieter-API für An / Aus-Haken ist defekt
- Keine Kontakte sichtbar nach dem Öffnen des Telefonbuchs
- Das Wi-Fi-Menü zum Auswählen von 5,4 GHz sollte gelöscht werden
- [Directory] [LDAP] [Local Directory] " Die „Suche in diesen Verzeichnissen“ funktioniert nicht richtig
- [SD card] Probleme mit der Erkennung
- Vereinfachter Zugriff auf die Erstellung des Fehlerberichts
- elmeg IP680 stoppt die Registrierung nach einer bestimmten Zeit
- Fehlerbericht funktioniert nicht in 2.8.13
- Unit-Tests schlagen in der Anrufliste fehl
- [elmeg IP680] DTMF - SIP Info - Falscher Hex-Code
- Tastaturplatte klingt nach dem Ausschalten der "Berührungsteine" weiterhin aktiv "
- Rufen Sie Media Player in der Anrufliste asynchron auf
- Falsche Erkennung des SD-Speichers
- [Directory] Leere Kontakte, die nach dem Entfernen im Verzeichnis sichtbar sind
- [VoIP] [IPv6] Die Verwendung einer IPv6-Adresse für die Registrierung eines VoIP-Kontos führt zum Absturz der App "Phone"
- Die WEB-UI kann nicht deaktiviert werden und die Benachrichtigung "*WEB-Schnittstelle ist aktiv*" wird angezeigt
- Abgehender Anruf kann nicht beendet werden
- [elmeg IP680][Hybird] Bereitstellung mit Hybird120
- Verwenden Sie Sicherheitspatches 2018
- Kontakt APP stürzt ab
- [Access Code] [Directory] Wenn diese Optionen aktiviert sind, wird der Nummer aus dem LDAP- und dem NET-Verzeichnis kein Zugangscode hinzugefügt
- [WebUI][Local Settings] 'Leere' Elemente in der Liste der Klangfarben
- Benachrichtigung über LDAP-Synchronisierungsfehler
- Fehlgeschlagene Registrierungswiederholung funktioniert nicht
- Hinter Broad Cloud - REGISTER funktioniert nicht
- Kein Zugriff auf Fehlerbericht, nachdem die Benachrichtigung abgewiesen wurde
- [3-way call] Kein Sprechweg zwischen zwei anderen Teilnehmern
- CallApp friert ein
- Ein eingehender Anruf von einem Konto mit deutschen Umlauten ist nicht möglich
- „Bilder“ bei BLF-Kontakten
- Google Maps Version 9.71.0 erlaubt keine Vergrößerung der Standardebene

- Die Ethernet-Verbindung funktioniert nach dem Wiederherstellen der Einstellungen nicht mehr
- elmeg IP680 Logger führt Logcat während der Verwendung von IPv6 durch
- [Ringtones] Neue Klingeltöne stehen für interne / externe / Gruppen nicht zur Verfügung
- Nach einigen Stunden hat die "*Einstellungen*" -App nicht mehr funktioniert
- Wi-Fi stellt die Verbindung nicht automatisch wieder her
- elmeg IP680 sendet niemals REGISTER von der AAAA-Antwort an den zweiten Server
- Medien werden vom DECT-Headset nicht an das schnurgebundene Telefon weitergeleitet
- [Directory] Die Sortierung in der Telefon-APP unterscheidet sich von der Sortierung in der Verzeichnis-App
- Kein Wählton und kein Sprachpfad
- [ACC] [Restore] [Directory] Nach dem Wiederherstellen des Telefons oder aller Einstellungen sind nicht alle Kontakte aus LDAP und XML verfügbar
- Die Lautstärke des Wähltons in den Lautstärkestufen 4 und 5 ist zu hoch (+ 15 dB)
- Abgehender Anruf kann nicht mit einer nicht vorhandenen Nummer beendet werden
- Die Verbindung wurde abgebrochen, wenn nur h.264 in der Liste der Videocodecs festgelegt wurde
- Starten Sie während eines aktiven Anrufs den Webbrowser und surfen Sie eine Zeit lang durch verschiedene Seiten
- Starten Sie YouTube und sehen Sie sich einige Streams an
- Telefonanruf- / Videoanruf kann nicht geschlossen werden, wenn gleichzeitig eine externe IP-Kamera / Türstation aktiv ist
- Kyrillische Unterstützung
- Der variantenabhängige Produktname wird in der WEB-Benutzeroberfläche überschrieben
- [ACC] [XML] [Directory] Zusätzliches Attribut wird im Kontakt von den Gelben Seiten angezeigt
- [EHS Headset] Der eingehende Anruf kann nicht über das PTT EHS-Headset angenommen werden
- [Translations] "*fotos*" nicht in andere Sprachen übersetzt
- [WebUI] FW 2.7.54 - VLANs können nicht eingerichtet werden, wenn Linux- und Chromium-basierte Browser verwendet werden
- Die Park & Orbit-Funktion funktioniert nicht
- [Phone app] Kopierte Nummer aus Outlook wird nach einem abgelehnten Anruf nicht gelöscht
- [call transfer] Das Gerät aktualisiert die Anzeigeeinformationen nach der erneuten Einladung nicht
- [REFER] Syntaxfehler in Referred-By
- Die programmierbare Park + Orbit-Taste funktioniert nicht mit dem Programmierbaren Schlüssel-Widget
- Textzeichenfolge für das erste USB-Gerät ist falsch
- [Directory][Search] Alle Kontakte werden angezeigt, nachdem Sie aus der gefilterten Liste angerufen haben
- Keine Informationen zur Sprachnachricht auf dem Display
- [LDAP] [Directory] [Import/Export] Importieren / Exportieren in die Speicherfunktion funktioniert nicht
- Nach dem Wählen einer externen Nummer funktioniert die App "Phone" nicht mehr und das Gerät kann nicht verwendet werden
- elmeg IP680-Anruf beginnt mit Outlook-Kontakten
- Die Videos in Chrome-Browser frieren nach kurzer Wiedergabezeit ein
- Die Telefon-App wird automatisch neu gestartet, wenn das Sip-Stack nicht innerhalb von 25 Sekunden konfiguriert ist
- [Local Directory] Verdreifachung des Kontakts im Verzeichnis nach dem Hinzufügen von Vor- und Nachnamen zu einem Firmeneintrag

- [Directory] Das Untermenü <Anzeigeoptionen> des 3dot-Menüs sollte in das <Sorting> -Menü (Symbol auf der rechten Seite des 3dot-Menüsymbols) verschoben werden
- [Outlook contacts] Doppelte Outlook-Kontakte im Verzeichnis sichtbar
- Der Sprachpfad beginnt etwa 3 Sekunden nach dem Umschalten auf das EHS-Headset mit einer Verzögerung
- elmeg IP680 verarbeitet # 16378 nicht richtig und dies führt dazu, dass der Namensersatz nicht funktioniert
- Telekom: TCP funktioniert nicht hinter Telekom-Routern
- Über Nacht friert elmeg IP680 ein
- Die HTTP-Digest-Authentifizierung funktioniert nicht ordnungsgemäß
- Sicherheitsupdates für "Spectre" und "Meltdown" "
- [Directory] Bei eingehenden Anrufen wird 'Telefon wurde angehalten' angezeigt, wenn der Kontakt einige Zeichen enthält, die keine Ziffern sind
- [Call list] Während des Speicherns einer Rufnummer aus der Anrufliste wird die Rufnummer im bearbeitbaren Modus als Nachname angezeigt
- Nicht alle Kontakte aus LDAP / XML / usw. werden im Verzeichnis-APP angezeigt
- LDAP-Einträge von bintec elmeg-Telefonanlagen werden nicht angezeigt
- [Outlook app][Phone app] "+" wird in der Telefonanwendung durch "% 2B" ersetzt, wenn Sie versuchen, einen direkten Anruf von der Outlook-Anwendung aus zu tätigen
- [Directory] Es werden nicht alle Einträge eines LDAP-Netzwerkverzeichnisses angezeigt
- [Directory] Doppelter Google-Kontakt
- [VLAN][2.8.73] elmeg IP680 wendet VLAN nach der XML-Bereitstellung nicht an
- Die Bereitstellung funktioniert nicht über WLAN
- [Access Code] [PK] Zugangscodes werden zu PKs hinzugefügt, wenn der Wahl-Editor aktiv ist
- Ein aufgelegtes Ereignis wird gesendet, während sich das DECT-Mobilteil nicht in der Station befindet
- [AFM-1560] Bei der Bereitstellung von Galilei werden vom Benutzer sortierte PKs überschrieben
- [Directory] Verzeichnis abstürzt nach dem Erstellen eines Google-Kontos
- Über Google Mail freigegebene Kontakte können nicht in das Verzeichnis abgerufen werden
- "Leider hat die Google-Tastatur nicht mehr funktioniert" wurde nach dem Update ständig angezeigt
- [VLAN][2.8.73] elmeg IP680 wendet VLAN nach der Einrichtung der WebUI nicht an
- elmeg IP680 friert ein, wenn der Bildschirmschoners angezeigt wird
- [Programmable Keys] Keine alphabetische Sortierung nach Kill-PK-App
- • Wenig Speicher auf der internen SD-Karte
- Für das Türsprechgerät kann kein benutzerspezifischer Klingelton ausgewählt werden
- Fügen Sie einen schnellen Bildlauf zum Verzeichnis hinzu
- Falsche Sprache auf der QoS-Seite der Web-UI
- CallList stürzt nach dem Ändern der Sprache ab
- [WebUI][Phone System] Der Anruf wird über die Freisprecheinrichtung gestartet, die Standardeinstellung ist 'über Headset'.

3. Sonstiges

- Neue Verzeichnis-App
- Suche in Verzeichnissen löschen
- Fotobrowser löschen
- Fügen Sie den Namen des Sichtkontakts hinzu
- Sortierfunktion hinzufügen

- Fügen Sie Details zum Anzeigen von Einträgen hinzu
- Platz auf dem Startbildschirm hinzufügen
- Details zum Kontakt anzeigen
- Kontakte werden nicht anzeigen
- Anruf an anderer Stelle abgeschlossen (P2)
- [Directory] Laden Sie Kontakte vom Server im Hintergrund herunter