


# SOFTWARE-UPDATE FÜR IHREN MEDIA RECEIVER 601 SAT


In den nächsten Tagen erhält Ihr Media Receiver 601 Sat ein automatisches Software-Update (Versionsnummer G4 12.2.4.2 Build #32, UI 2.55.6994). Das Update installiert sich automatisch, wenn der Media Receiver neu startet.

Die Versionsnummer des neuen Updates können Sie auf Ihrem Media Receiver unter **Einstellungen > Geräte & System > Systeminformationen > System** ansehen.



## DAS UPDATE BEINHALTET DIE FOLGENDEN ÄNDERUNGEN

- In der **Programmübersicht (EPG)** wurde die Benutzerführung geändert sowie die Erweiterung um eine weitere Senderzeile (von vorher 5 auf jetzt 6 Zeilen) vorgenommen, neue Platzierung der PiP-Funktion (Bild-im-Bild-Funktion)
- Neue Funktion **Automatisches Ausschalten** unter **Einstellungen > Geräte & System**



- Fehlerbehebungen der Abspielprobleme von Sky Fußball SD Paket-Inhalten
- Fehlerbehebung der PIN-vergessen-Funktionalität
- Allgemeine Verbesserung und Stabilität der Plattform



ERLEBEN, WAS VERBINDET.