



Firmware-Änderungen Speedphone 32 (Stand 07/2020)

Firmware Version 5.11

Veröffentlichungsdatum: 07/2020

- Behoben: Teilweise vorkommender dauerhafter Rufton während eines Gesprächs
- Modifikation für zukünftige Firmware-Updates

Firmware Version 5.10

Veröffentlichungsdatum: 01/2020

- erste ausgelieferte Version