



Firmware-Änderungen Speedphone 50 (Stand 10/2016)

Firmware Version 1.020

Veröffentlichungsdatum: 10/2016

Änderungen

- Anfrage des Speedphones nach neuer Firmware/Software wurde von täglich (alle 24 Stunden) auf wöchentlich (alle 168 Stunden) verlängert
- Audioproblem (Aushandlung Voice Codec) an AVM FritzBox behoben
- Verbesserung der internen Telefonie zu TAE-Anschlüssen im Router
- Behebung eines Speicherproblems (Flash-Speicher)
- Die Information (Icon) über neue RSS Feeds wird nicht mehr aktiv im Display angezeigt
- Wenn sich während des Gesprächs die Displaybeleuchtung ausgeschaltet hat, konnte das Gespräch erst nach zweimaligem Drücken der Auflegen-Taste getrennt werden. Jetzt mit erster Betätigung der Auflegen-Taste.

Firmware Version 1.017

Veröffentlichungsdatum: 05/2015

Änderungen:

- Gemäß den Anforderungen für den "Blauen Umweltengel" ist jetzt die Sendeleistung des Mobilteils einstellbar
- E-Mail/RSS-Feeds: Icon/Symbol bei "ungelesenen" Einträgen
- Sortierung Telefonbuch "Meine Kontakte" nach Vor- bzw. Nachname verbessert (Sortierung "Unsere Kontakte" abhängig vom Speedport)
- Tatsächlich genutzte Line (genutzte Rufnummer) wird angezeigt
- Zähler für verpasste interne Anrufe wurde nicht immer hochgezählt
- RSS-Feed Nachrichten nicht immer mit Zeit/Datum (temporär)
- Auswahl "Firmware Update AUS" kann jetzt aktiviert werden
- Die Bedienungsanleitung mit Ausgabestand Februar 2015 ist bereits seit einiger Zeit veröffentlicht und online abrufbar

Firmware Version 1.014

Veröffentlichungsdatum: 02/2014

- erste ausgelieferte Version