



Firmware-Änderungen Speedport Entry (Stand 09/2021)

Firmware Version 2.09.000

Veröffentlichungsdatum: 09/2021

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)

Firmware-Version 2.08.000

Veröffentlichungsdatum: 07/2019

- Behoben: Bei einem Anruf aus einem anderen Telefonnetz mit ungewöhnlicher Konfiguration konnte es dazu kommen, dass das Gespräch nicht zustande kam
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Updates (CERT)

Firmware-Version 2.07.000

Veröffentlichungsdatum: 11/2018

- Anpassung der Update-Fähigkeit

Firmware-Version 2.06.000

Veröffentlichungsdatum: 09/2017

- Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserte Sicherheit im WAN-Interface

Firmware-Version 2.05.000

Veröffentlichungsdatum: 01/2017

- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

Firmware-Version 2.04.000

Veröffentlichungsdatum: 12/2016



- Weitere Verbesserung hinsichtlich Stabilität und Robustheit

Firmware-Version 2.03.000

Veröffentlichungsdatum: 11/2016

- Verbesserte Router-Stabilität

Firmware-Version 2.02.000

- Anpassung Easy Support
- Optimierung Internet-Telefonie

Firmware-Version 2.01.000

- Integration einer Diagnose-Seite in die GUI
- VoIP Verbesserungen
- Verbesserungen für die Remote Management Unterstützung

Firmware-Version 1.03.000

- Verlust von Zugangsdaten behoben

Firmware-Version 1.02.000

- erste ausgelieferte Version