

Installationsanleitung für das Windows XP Service Pack 2 Update

Betreffendes Gerät: T-Fax 7960
 Treiberversion: V4.00
 Dateiname: DT40xv_SecuritySoft-20050315.zip

Problem: Unter Windows XP Home/Professional mit installiertem Service Pack 2 können Inkompatibilitäten zwischen einigen Antiviren-Programmen und der Treibersoftware Ihres T-Faxgerätes in Form von Kommunikationsproblemen auftreten. Dieses Update behebt diese Problematik.

Durchführung der Installation:

- 1) Bitte beenden Sie vor der Installation des Updates alle aktiven Anwendungsprogramme.
- 2) Entpacken Sie die Datei DT40xv_SecuritySoft-20050315.zip mit einem geeigneten Programm.
- 3) Führen Sie die Datei DT40xv.exe mit einem Doppelklick aus.
- 4) Nach erfolgreicher Durchführung des Updates erhalten Sie folgende Bildschirm-Meldung:



- 5) Bestätigen Sie den Hinweis mit „Ja“ und starten Sie Ihren Computer neu.
- 6) Nach einem Neustart ist das Update beendet. In der T-Fax Symbolleiste wird unter dem Icon „T-Fax“ im Menü „T-Fax“ -> „Info zu T-Fax“ folgende Versionsnummer angezeigt:

